

## PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Legallais a référencé ces cartouches de remplacement pour les modèles de robinetterie Gavrinis afin de permettre de réparer vos mitigeurs dans le cas d'une usure des disques (intrusion de particules de limaille ou de calcaire) sans changer l'ensemble de la robinetterie.

## CARTOUCHES POUR MITIGEURS MILO

### (A) - CARTOUCHE POUR MITIGEURS MILO C2 (A)

Pour mitigeurs Milo à cartouche C2 :

- Lavabo (554212),
- Évier (554219, 554226, 554240 et 554247).

### (B) - CARTOUCHE POUR MITIGEURS DE LAVABO MILO C3

Pour mitigeurs de lavabo Milo C3 (554198 et 554205).

### (C) - CARTOUCHE POUR MITIGEURS D'ÉVIER MILO C3

Pour mitigeurs d'évier Milo C3 (554233).

## INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

Avant de retirer la manette du mitigeur, fermer obligatoirement les deux arrivées d'eau et ouvrez le robinet pour décompresser et vider l'eau résiduelle.

Pour retirer la cartouche, retirez le cache puis desserrez pour retirer la manette.

Retirez ensuite la cartouche usagée pour la remplacer par la nouvelle, resserrez et replacez la manette avant une remise en eau.

## CONDITIONNEMENT :

Unité de vente : une pièce.

Code	Désignation
<b>636 315</b>	Cartouche pour mitigeurs Milo C2
<b>636 322</b>	Cartouche pour mitigeurs de lavabo Milo C3
<b>636 329</b>	Cartouche pour mitigeurs d'évier Milo C3

