

#### PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Permet de mesurer facilement les cotes extérieures d'une pièce, le diamètre ou un alésage.

## Pied à coulisse électronique PELSART



#### DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Pied à coulisse digital avec 1 bec pour mesures intérieures et 1 bec pour mesures extérieures.

3 boutons :

- Marche/arrêt.
- Changement d'unité (mm/inch).
- Remise à zéro (ZERO).

Écran 40 x 16 mm. Lecture et affichage 1/100. Jauge de profondeur. Vis de blocage sur le vernier.

Molette. Précision : 3/100. Hauteur bec : 40/20 mm.

Capacité de mesure : 150 mm.

Sortie de câble RS232 afin de transférer les données vers un PC.

**CONDITIONNEMENT** : Livré avec 2 piles LR44.

Code	Désignation
<b>605 816</b>	Pied à coulisse électronique PELSART